

2026

AI og data i SafeBase

Ask S. Krogstad




Ask S. Krogstad


Data Scientist

+47 993 23 120

ask.s.krogstad@safebase.no



Sykler hele året




Snart nybarbert

Analyse- te ammet

- ▲ 3 personer
- ▲ Variert bakgrunn
- ▲ Varierte oppgaver
- ▲ Analyse




**AI/ML/DL
/LLM/MLM**



Safe Base GPT?

Hvorfor ikke
en Chatbot?



▲ Sikkerhet ▲ MCP

Vår AI-filosofi

- ▲ Regel 1: Ikke bruk AI ved mindre du må
- ▲ Domenekunnskap og UX > modell



Klemme**feil**

- ▲ Fysisk feil
- ▲ Vises på spenningskurver?





Klemmefeil

Bekreftet:



Avkreftet:





Klemmefeil i SafeMon

▲ Utfordringer

- ▲ Sjeldenhet
- ▲ Historikk
- ▲ Bekreftelse

Klemmefeil Statistikk

Start 2 Handling AMS måler ID ENSO Score Trafokrets 1 Slutt Saksbehandler bekrefte... Monter bekreftestatus Skjult fra liste

Start	Handling	AMS måler ID	ENSO	Score	Trafokrets 1	Slutt	Saksbehandler bekrefte...	Monter bekreftestatus	Skjult fra liste
> 2026-02-24 (33)									
▼ 2026-02-23 (43)									
		6970631404349864		1.00	NS70454T1	2026-02-24	Venter bekrefte	Venter fysisk bekrefte	
		6970631407646731		0.24	NS59516T1		Venter bekrefte	Venter fysisk bekrefte	
		6970631408121091		0.16	NS59516T1		Venter bekrefte	Venter fysisk bekrefte	
		6970631408115854		0.24	NS59516T1		Venter bekrefte	Venter fysisk bekrefte	
		6970631405697025		0.00	NS57133T1		Venter bekrefte	Venter fysisk bekrefte	
		6970631409749171		0.30	NS55519T1		Venter bekrefte	Venter fysisk bekrefte	
		6970631405652840		0.00	NS54425T1		Venter bekrefte	Venter fysisk bekrefte	
		6970631404977593		0.46	NS51156T1		Venter bekrefte	Venter fysisk bekrefte	
		6970631404988193		1.00	NS29080T1		Venter bekrefte	Venter fysisk bekrefte	
		6970631404758949		1.00	NS28410T1		Venter bekrefte	Venter fysisk bekrefte	
		6970631408258384		1.00	NS28350T1		Venter bekrefte	Venter fysisk bekrefte	
		6970631404676847	✓	0.00	NS28140T1		Venter bekrefte	Venter fysisk bekrefte	
		6970631403792555		1.00	NS25320T1		Venter bekrefte	Venter fysisk bekrefte	
		6970631407700211	✓	0.00	NS16526T1		Venter bekrefte	Venter fysisk bekrefte	
		6970631407004395	✓	1.00	NS16160T1A		Venter bekrefte	Venter fysisk bekrefte	
		6970631407344934		0.24	NS12232T1		Venter bekrefte	Venter fysisk bekrefte	
		6970631409244393		0.24	NS12232T1		Venter bekrefte	Venter fysisk bekrefte	

Rows: 150

Søk opp måler i filterbaren eller trykk på måler i tabell for å vise data

Velg perioder

- Siste uke
- Siste måned
- Siste kvartal
- Siste år
- 2026-02-18 - 2026-02-25

Vist/skjult i liste

- Alle
- Skjult fra liste
- Synlig i liste

ENSO

- Alle
- ENSO
- Ikke ENSO

Pågående klemmefeil

- Alle
- Pågående klemmefeil
- Avsluttet klemmefeil

Saksbehandler bekreftestatus

- Alle
- Mistenkt klemmefeil
- Avkreftet klemmefeil
- Venter bekrefte

Monter bekreftestatus

- Alle
- Bekreftet Klemmefeil på site
- Avkreftet Klemmefeil på site
- Venter fysisk bekrefte

Søk etter måler

Søk...

Demo: en kandidat

Velg perioder

- Siste uke
- Siste måned
- Siste kvartal
- Siste år**
- 2025-02-25 – 2026-02-25

Vist/skjult i liste

- Alle
- Skjult fra liste
- Synlig i liste

ENSO

- Alle
- ENSO
- Ikke ENSO

Pågående klemmefeil

- Alle
- Pågående klemmefeil
- Avsluttet klemmefeil

Saksbehandler bekreftelsesstatus

- Alle
- Mistenkt klemmefeil
- Avkrefret klemmefeil
- Venter bekreftelse

Monter bekreftelsesstatus

- Alle
- Bekreftet klemmefeil på site
- Avkrefret klemmefeil på site
- Venter fysisk bekreftelse


Søk etter måler

Søk...

Start	Handling	AMS måler ID	ENSO	Score	Trafokrets 1	Slutt	Saksbehandler bekreftels...	Monter bekreftelsesstatus	Skjult fra liste
> 2026-02-24 (33)									
▼ 2026-02-23 (43)									
		6970631404349864		1.00	NS70454T1	2026-02-24	Venter bekreftelse	Venter fysisk bekreftelse	
		6970631407646731		0.24	NS59516T1		Venter bekreftelse	Venter fysisk bekreftelse	
		6970631408121091		0.16	NS59516T1		Venter bekreftelse	Venter fysisk bekreftelse	
		6970631408115854		0.24	NS59516T1		Venter bekreftelse	Venter fysisk bekreftelse	
		6970631405697025		0.00	NS57133T1		Venter bekreftelse	Venter fysisk bekreftelse	
		6970631409749171		0.30	NS55519T1		Venter bekreftelse	Venter fysisk bekreftelse	
		6970631405652840		0.00	NS54425T1		Venter bekreftelse	Venter fysisk bekreftelse	
		6970631404977593		0.46	NS51156T1		Venter bekreftelse	Venter fysisk bekreftelse	
		6970631404988193		1.00	NS29080T1		Venter bekreftelse	Venter fysisk bekreftelse	
		6970631404758949		1.00	NS28410T1		Venter bekreftelse	Venter fysisk bekreftelse	
		6970631408258384		1.00	NS28350T1		Venter bekreftelse	Venter fysisk bekreftelse	
		6970631404676847		0.00	NS28140T1		Venter bekreftelse	Venter fysisk bekreftelse	
		6970631403792555		1.00	NS25320T1		Venter bekreftelse	Venter fysisk bekreftelse	
		6970631407700211	✓	0.00	NS16526T1		Venter bekreftelse	Venter fysisk bekreftelse	
		6970631407004395	✓	1.00	NS16160T1A		Venter bekreftelse	Venter fysisk bekreftelse	
		6970631407344934		0.24	NS12232T1		Venter bekreftelse	Venter fysisk bekreftelse	
		6970631409244393		0.24	NS12232T1		Venter bekreftelse	Venter fysisk bekreftelse	

AMS måler ID [6970631408258384](#) Stasjon [NS28350](#) Adresse : [SINGSHAUGVEIEN 12, 7284 MAUSUND](#)

2026-02-20 – 2026-02-25 Siste år Siste halvår Siste kvartal Siste måned Klemmefeil



Aktiv klemmefeil

Start: 2026-02-23

Slutt: Pågående klemmefeil


Saksbehandler bekreftelsesstatus: Venter bekreftelse

Monter bekreftelsesstatus: Venter fysisk bekreftelse

Skjult: Synlig i liste

Score: 1

[Rediger Klemmefeil](#)



Demo: bekreft/avkrefret

Klemmefeil Statistikk

Start	Handling	AMS måler ID	ENSO	Score	Trafokrets	Slutt	Saksbehandler bekrefte...	Monter bekrefte...	Skjult fra liste
-------	----------	--------------	------	-------	------------	-------	---------------------------	--------------------	------------------

2026-02-24 (33)									
		6970631403815971		0.22	NS71801T1		Venter bekrefte...	Venter fysisk bekrefte...	
		6970631408475910		0.24	NS71801T1		Venter bekrefte...	Venter fysisk bekrefte...	
		6970631404698153		0.24	NS66200T1		Venter bekrefte...	Venter fysisk bekrefte...	
		6970631408249085		0.90	NS60610T1		Venter bekrefte...	Venter fysisk bekrefte...	
		6970631406421827		0.22	NS51210T1		Venter bekrefte...	Venter fysisk bekrefte...	
		6970631403800038		0.20	NS28199T1		Venter bekrefte...	Venter fysisk bekrefte...	
		6970631403800069		0.22	NS28199T1		Venter bekrefte...	Venter fysisk bekrefte...	
		6970631403813311		0.20	NS28199T1		Venter bekrefte...	Venter fysisk bekrefte...	
		6970631409721689		0.28	NS25120T1		Venter bekrefte...	Venter fysisk bekrefte...	
		6970631403093577		0.26	NS12507T1		Venter bekrefte...	Venter fysisk bekrefte...	
		6970631402990082		0.22	NS12237T1		Venter bekrefte...	Venter fysisk bekrefte...	
		6970631407227008		1.00	NS01814T1B		Venter bekrefte...	Venter fysisk bekrefte...	
		6970631407226933		1.00	NS01814T1B		Venter bekrefte...	Venter fysisk bekrefte...	
		6970631407227015		1.00	NS01814T1B		Venter bekrefte...	Venter fysisk bekrefte...	
		6970631407226674		1.00	NS01814T1B		Venter bekrefte...	Venter fysisk bekrefte...	
		6970631407226681		1.00	NS01814T1B		Venter bekrefte...	Venter fysisk bekrefte...	
		6970631407226957		1.00	NS01814T1B		Venter bekrefte...	Venter fysisk bekrefte...	
		6970631407226537		1.00	NS01814T1B		Venter bekrefte...	Venter fysisk bekrefte...	

Rows: 255

Søk opp måler i filterbaren eller trykk på måler i tabell for å vise data

Velg perioder

- Siste uke
- Siste måned
- Siste kvartal
- Siste år**
- 2025-02-25 - 2026-02-25

Visit/skjult i liste

- Alle
- Skjult fra liste
- Synlig i liste

ENSO

- Alle
- ENSO
- Ikke ENSO

Pågående klemmefeil

- Alle
- Pågående klemmefeil
- Avsluttet klemmefeil

Saksbehandler bekrefte...

- Alle
- Mistenkt klemmefeil
- Avkreftet klemmefeil
- Venter bekrefte...

Monter bekrefte...

- Alle
- Bekreftet Klemmefeil på site
- Avkreftet Klemmefeil på site
- Venter fysisk bekrefte...

Søk etter måler

Demo: Legg til historikk

Klemmefeil i SafeMon

▲ Hvor står vi?

- ▲ 208 / 33 bekreftede av montør
- ▲ I bruk
- ▲ Live trening



Klemmefeil i SafeMon

▲ Veien hit

- ▲ Tett samarbeid
- ▲ Start enkelt
- ▲ Koble sammen data



Klemmefeil i SafeMon

- ▲ **Veien videre**
 - ▲ Treffsikkerhet
 - ▲ Utvidelse
 - ▲ Integrasjon



Call to action

Takk for meg



Ask S. Krogstad

Chief head principal data scientist

+47 993 26 120

ask.s.krogstad@safibase.no

SafeBase AS
Havnegata 9 7010
Trondheim

